

NAJ2212A 消防电话分机安装使用说明书

(执行标准 GB16806-2006)

1. 概述

NAJ2212A型消防电话分机是与我公司的NAJ2200型消防电话总机配套使用的专用设备,可与电话总机组成功能完善可靠的应急通讯系统。具有摘机呼叫和被叫振铃功能,接通后可与总机实现双向通话。产品执行 GB16806-2006 标准。


2. 技术特点

- 由消防电话总机通过电话总线提供工作电压;
- 消防电话分机与总线连接不分正负极性;
- 消防电话分机设有红色的工作指示灯,指示电话分机的工作状态;
- 消防电话分机摘机呼叫时有回铃音提示,被挂断后有忙音提示。分机呼叫1分钟未接通将自动转为被挂状态;
- 消防电话分机连线断路时,电话总机识别为分机故障;
- 消防电话分机设有地址拨码开关,方便电话分机地址设置。

3. 主要参数

- 工作电压: DC18V-DC27V;
- 工作电流: 静态电流 $<0.6\text{mA}$, 工作状态 $<25\text{mA}$;
- 频率范围: 300Hz~3400Hz;
- 振铃声级 $>70\text{dB}$;
- 地址范围: 1-99

4. 结构尺寸: 长 80 mm×宽 50 mm×高 200mm



外形尺寸图

安装孔尺寸图

5. 安装、使用

使用设备自带的电话线将分机与系统的电话总线相连。在使用截面积为 1.5mm^2 的阻燃双色双绞软铜线或阻燃铜芯屏蔽电缆时,电话分机与总机间的距离小于1Km,否则应选用线径更粗的导线或其他总线延长设备。

接好线后打开消防电话系统电源,电话分机正常上电后,工作指示灯随着总线巡检而闪亮。分机摘机可直接呼叫电话总机,同时手柄听筒有回铃音提示,指示灯变为慢闪。分机被接通后可与总机进行通话。

挂机状态的分机被叫时有振铃音提示,同时指示灯变为慢闪。分机摘机后可直接与主机通话,同时指示灯长亮。

6. 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
接入线路工作灯不闪亮	总线与分机线接触不良。	确认分机线的水晶头与分机插座插入到位;再确认与总线连接可靠,以及总线电压正常(18V-27V)。
分机登记不到	分机地址拨码不对或拨码开关未拨到位。	断开水晶头确认拨码开关设置与分机地址相同,反复拨动开关相应位以确认拨通到位。插好分机线再进行登记。

分机摘机不识别	分机端总线电压不对；或总线距离过远或总线线径细。	确认总线电压在 18V-27V 之间；再检查电话总机到分机的连线距离和总线的线径；否则应将总线连线线径加粗。
分机接通无声音或有杂音	分机手柄线插头松动或损坏。	将手柄线重新插入插座或更换分机手柄。
主分通话杂音大	电话总线有接大地情况或总线周边有干扰信号，或分机损坏。	分段检查电话总线接大地地点进行处理；如是总线空间干扰则增加屏蔽措施；如是分机损坏则更换。

7. 售后服务

本公司对销售的产品实行三包服务，保修期内（1年）非人为损坏免费维修；

- 7.1 产品售出三月内外观良好且未经使用的，可根据顾客要求办理退货或换货；
- 7.2 产品售出一年以上发生可修复故障，公司负责修理，适当收取材料工本费；
- 7.3 保修地址：北京市通州区中关村科技园区通州园公司本部。

附：7 位拨码开关地址设置表

地址 编 码 表										01																																																																																							
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

生产企业：北京诺安捷科技有限责任公司

通讯地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 16 号 75 号楼二层 B

服务电话：010-58563837

传真：010-58563837

邮编：101102

邮箱：bjnajok@163.com